

Guante sin soporte de nitrilo. Este guante está destinado a la protección de la mano contra riesgos mecánicos y químicos. Dextreza nivel 5.

EN ISO 21420:2020 Requisitos generales de guantes de protección. EN 388:2016+A1:2018 Guantes de protección contra riesgos mecánicos. EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Guantes de protección contra micro organismos y productos químicos. ISO 18889:2019 Guantes de protección para operaciones contra pesticidas. **MARCADO DEL GUANTE: JUBA GARDEN, referencia, tamaño, marcação CE con pictogramas y resistencia obtenida. **Marcado CE:** Este producto ha sido sometido a una evaluación según las normas armonizadas indicadas y se ha dado su conformidad de acuerdo a la legislación europea pudiéndose comercializar dentro del mercado europeo. **EPI CAT III:** EPI de diseño complejo que protege de riesgos o lesiones irreversibles, con peligro mortal o que puedan causar lesiones muy graves.**

PERMEACIÓN Y DEGRADACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS SEGÚN LAS NORMA EN ISO 374-1:2016+A1:2018

TIPO A Y EN ISO 374-4:2019

Producto químico	Letra	Tiempo de paso	Nivel	Degrado
Metanol	A	> 30 minutos	2	70.1%
Tolueno	F	> 10 minutos	1	81.8%
n-Heptano	J	> 480 minutos	6	0.0%
Hidróxido de sodio 40%	K	> 480 minutos	6	4.5%
Ácido sulfúrico 96%	L	> 60 minutos	3	61.9%
Ácido nítrico 65%	M	> 30 minutos	2	98.7%
Ácido Acético 99%	N	> 60 minutos	3	91.9%
Hidróxido de amonio 25%	O	> 480 minutos	6	-5.8%
Peróxido de hidrógeno 30%	P	> 480 minutos	6	-11.7%
Formaldehído 37%	T	> 480 minutos	6	-15.6%

NIVELES	1	2	3	4	5	6
Tiempo de paso (min)	>10	>30	>60	>120	>240	>480

El tiempo de paso determina el nivel de rendimiento. La información anterior no refleja la duración en el puesto de trabajo, ya que influyen otros factores como la temperatura, la abrasión o la degradación.

Los niveles de degradación indican el cambio de la resistencia.

EN 388:2016 NIVELES DE PRESTACIONES

	1	2	3	4	5
6.1 Resistencia a la abrasión (Círculos)	100	500	2000	8000	-
6.2 Resistencia al corte por cuchilla (Índice)	1,2	2,5	5	10	20
6.4 Resistencia al rasgado (Newtons)	10	25	50	75	-
6.5 Resistencia a la perforación (Newtons)	20	60	100	150	-

EN ISO 13997:1999 NIVELES DE PRESTACIONES

A	B	C	D	E	F
6.3 TDM: Resistencia al corte (Newtons)	2	5	10	15	22

6.3 TDM: Resistencia al corte (Newtons)

6.1 Resistencia a la ABRASIÓN: NIVEL 4 (Nivel mínimo:1 Nivel máximo:4)

6.2 Resistencia al CORTE POR CUCHILLA: NIVEL 1 (Nivel mínimo:1 Nivel máximo:5)

6.4 Resistencia al RASGADO: NIVEL 0 (Nivel mínimo:1 Nivel máximo:4)

6.5 Resistencia a la PERFORACIÓN: NIVEL 1(Nivel mínimo:1 Nivel máximo:4)

6.3 TDM Resistencia al CORTE: NIVEL X

Luva nitrílica. Esta luva destina-se a proteger a mão contra riscos mecânicos e química. Destreza nível 5.

EN ISO 21420:2020 Requisitos generales das luvas de protección. EN 388:2016+A1:2018 Luvas de protección contra riscos mecânicos. EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Luvas de protección contra microrganismos e produtos químicos. ISO 18889:2019 Luvas de protección para operações de pesticidas. **MARCAÇÃO DA LUVA: JUBA GARDEN, referência, tamanho, marcação CE com pictogramas e resistência obtida. **Marcado CE:** Este produto foi submetido a avaliação de acordo com as normas harmonizadas indicadas e foi considerado conforme com a legislação europeia, podendo ser comercializado no mercado europeu. **EPI CAT III:** EPI de desenho complexo, que protege contra riscos ou lesões irreversíveis, com perigo de morte ou que possam causar lesões muito graves.**

PERMEACIÓN Y DEGRADACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS DE ACORDO COM A NORMA

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 TIPO A Y EN ISO 374-4:2019

EN ISO 374-1:2016+A1:2018



TIPO A



A J K L M N O P T



EN ISO 374-5:2016



VIRUS



Resistência a bactérias e fungos: Aprovada



Resistência a vírus: Pausa

Gants sans support en nitrile. Ce gant est destiné à la protection des mains contre les risques mécaniques et chimiques. Dextérité niveau 5.

EN ISO 21420:2020 Exigences générales pour les gants de protection. EN 388:2016+A1:2018 Gants de protection contre les risques mécaniques. EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Gants de protection contre les micro-organismes et les produits chimiques. ISO 18889:2019 Gants de protection pour les opérations de lutte contre les pesticides. **MARQUE DU GANT: JUBA GARDEN, référence, tamanho, marcação CE com pictogramas e resistência obtida. **Marcage CE:** Ce produit a été évalué selon les normes harmonisées indiquées, et il a reçu l'approbation correspondante, conformément à la législation européenne. Il peut donc être commercialisé dans le marché européen. **EPI CAT III:** EPI à la conception complexe qui protège contre les risques ou dommages irréversibles, impliquant un danger de mort ou des blessures très graves.**

PERMEATION ET DEGRADATION DE PRODUITS CHIMIQUES SELON LA NORME EN ISO 374-1:2016+A1:2018

TYPE A Y EN ISO 374-4:2019

Produit chimique

Lettre

Temps de passage

Niveau

Degrado

EN ISO 374-1:2016+A1:2018

TIPO A



A J K L M N O P T



EN ISO 374-5:2016



VIRUS



Resistência a bactérias e fungos: Aprovada




Resistência a vírus: Pausa

TALLAS DISPONIBLES - AVAILABLE SIZES
6 - 7 - 8 - 9 - 10

EN ISO 374-1:2016+A1:2018



TIPO A



A J K L M N O P T



EN 388:2016+A1:2018



4 1 0 1 X




ISO 18889:2019



G2

EN ISO 374-5:2016



VIRUS



EU type examination carried out by,
SATRA TECHNOLOGY EUROPE LTD

EN 388:2016+A1:2018



4 1 0 1 X



ISO 18889:2019



G2

Bracetown Business Park,
Clonee,
Dublin D15 YN2P
Ireland
Notified Body No. 2777

El fabricante ha sido examinado bajo el Reglamento EU2016/425 Anexo VIII, Modulo D
bajo el control del organismo Nº 0598

SGS FIMKO OY
P.O. Box 30 - Särkinenite 3
0021 HELSINKI - FINLAND

The manufacturer was examined under PPE regulation EU2016/425 Annex VIII, Module D
by the notified body Nº 0598
SGS FIMKO OY
P.O. Box 30 - Särkinenite 3
0021 HELSINKI - FINLAND

CE 0598
CAT.III



22
PAP

IMPORTED BY | IMPORTADO POR

Juba Personal Protective Equipment S.L.

Avenida Logroño 29-31, 26250

Sto. Domingo de la Calzada. La Rioja. Spain

Tfno.: (+34) 941 34 08 85 | Fax: (+34) 941 34 07 76

E-Mail: info@juba.es | web: www.jubappe.com

NO DEBE UTILIZARSE: Cuando existe riesgo de atrapamiento por partes móviles de máquinas, en aquellos puestos de trabajo donde el nivel de riesgo mecánico a cubrir supera los niveles de prestación alcanzados, o cuando se trate de riesgos no mecánicos (eléctricos, etc.). Especialmente debe evitarse el contacto con productos que puedan afectar a la estructura del guante.

Precaución: Los guantes que cumplen con los requisitos de resistencia a la perforación pueden no ser adecuados para la protección contra objetos muy afilados, como agujas hipodérmicas.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO: Los guantes, tanto nuevos como usados, deben inspeccionarse a fondo antes de su uso, especialmente después de un tratamiento de limpieza y antes de colocárselos, para asegurarse de que no hay ningún daño presente. Los guantes no deberían dejarse en condiciones contaminantes si es que se pretende volver a utilizarlos, en cuyo caso los guantes deben limpiarse todo lo que se pueda, siempre y cuando no exista ningún peligro, antes de quitárselos de las manos. Higiene de las manos: se debe frotar o lavar las manos antes de ponerse los guantes.

INSTRUCCIONES DE USO: El usuario deberá utilizar el guante de acuerdo con la talla de su mano, nunca utilizar tallas inadecuadas. Si el guante dispusiera de cierres, estos siempre deberán estar abrochados, nunca se trabajará con el guante desabrochado. Asegúrese de que el guante está bien colocado. Mantener alejado de las ll

