

Pattex No Más Clavos Para Todo High Tack

Adhesivo de montaje reactivo

1. TIPO DE PRODUCTO

Pattex No Mas Clavos Para Todo High Tack es un adhesivo libre de disolventes basado en la tecnología FlexTec de Henkel, ideal para realizar trabajos de reparación, bricolaje y montaje en general. Pattex No Mas Clavos Para Todo High Tack ofrece un excelente agarre inicial y poder de pegado para todo tipo de aplicaciones, materiales y condiciones tanto en interior como en exterior. FlexTec Polymer es una tecnología exclusiva de Henkel, que combina cadenas flexibles de polímero desarrolladas para resistir a choques, temperaturas extremas y ofrecer un excelente rendimiento en aplicaciones elásticas.



2. CAMPO DE APLICACIÓN

- Puede usarse tanto en superficies porosas como en no porosas, en todas sus combinaciones.
- Se adhiere a todo tipo de superficies absorbentes y no absorbentes como maderas, ladrillo, metales, piedra, cerámica, azulejos, cemento, mármol, aluminio, vidrio, yeso, escayola, hormigón, corcho, plástico, poliestireno expandido de alta densidad, Porexpan, Espejos (según DIN 1238 5.1 y DIN EN 1036), Plásticos y PVC rígido. Se debe realizar siempre un ensayo previo para testar la compatibilidad con el material.
- Otros soportes deben ser ensayados previamente.
- Para la colocación de un espejo consultar previamente con el departamento técnico de Henkel Ibérica.
- No recomendable para la unión de PE, PP, PTFE, polimetacrilato, cobre, latón y PVC plastificado.
- Para aplicaciones interiores y exteriores.

3. MODO DE EMPLEO

1. Para una buena adhesión se necesita humedad (puede provenir desde el propio material y/o del ambiente). El material a unir debe estar seco y libre de grasa y polvo. Limpiar los materiales con disolvente y/o papel de lija. Verificar la fuerza de unión entre los revestimientos y el sustrato (quitar pinturas o barnices en caso de necesidad). Proteger la zona adyacente antes de usar el adhesivo con cinta si fuera necesario. En caso de materiales desconocidos o aplicaciones críticas, se deben realizar test previos.
2. Aplicar el producto por puntos (en caso de superficies muy irregulares), en serpiente o cordones (para superficies más grandes).
3. En caso de aplicaciones en el exterior, aplicar en cordones verticales separados unos 10 cm.
4. En caso de materiales no porosos entre sí, el adhesivo no debe formar áreas continuas, pues requiere de humedad para su curado. Asegurar que los cordones aplicados no se fusionen entre sí, al presionar los materiales. Procurar ventilación posterior (holgura mínima 1 mm).
5. Presionar fuertemente las piezas a unir. En caso de objetos muy pesados en que el agarre inmediato de no sea suficiente se debe utilizar una sujeción adicional hasta que el adhesivo esté endurecido.
6. El producto fresco sin curar se puede remover con un paño seco y por mediación de un disolvente adecuado. El producto curado solo puede ser retirado mecánicamente con las herramientas adecuadas.

4. PROPIEDADES

Tecnología	Polímero FlexTec
Color	Blanco
Densidad	Aprox. 1,65 g/mL
Viscosidad	Pasta tixotrópica
Descuelgue	No descuelga
Temperatura de trabajo	De +5°C hasta +40°C
Agarre inmediato	Sí, muy elevado
Reposicionable	Sí, al inicio
Fuerza de agarre inicial	350 kg/m ²
Formación de piel	Aprox. 15 minutos
Secado rápido	Sí
Velocidad de curado	Aprox. 2mm/24h
Resistencia final <i>(DIN EN 205)</i>	2,0 N/mm ² (Madera, 24h, 23°C)
Resistencia a la temperatura	De -30°C a +80°C. Picos de hasta +100°C
Poder de relleno	Hasta 20mm
Adhesión bajo el agua	Sí
Resistencia a las vibraciones	Sí, gracias a su flexibilidad
Resistencia al agua e intemperie	Sí
Resistencia a los rayos UV	Sí
Pintable	Sí
Disolventes	Sin disolventes, no contrae
Interior y exterior	Sí
Flexibilidad	Elevada

Todas las medidas han sido realizadas a +23°C y 50% humedad relativa a menos de que se haya especificado lo contrario. Estos valores pueden variar en función de factores ambientales como la humedad, la temperatura y el tipo de sustrato.

5. CONSIDERACIONES

- El producto no puede ser utilizado en contacto con alimentos, bebidas o piensos.
- Aplicable sobre superficies húmedas si pueden secar correctamente. Para que el adhesivo cure se requiere humedad procedente del sustrato o del ambiente.
- En caso de materiales desconocidos o aplicaciones críticas realizar un ensayo previo o solicitar soporte técnico a nuestro Servicio de Asistencia Técnica (Tel. 900 180 406 (gratuito)).
- Para superficies barnizadas o pintadas se recomienda un test de compatibilidad con el producto.
- En caso de tratarse de objetos muy pesados mantener las dos superficies unidas, usando cinta o una abrazadera, durante las primeras 24 horas.
- El producto reacciona con la humedad: se recomienda al finalizar la operación del pegado o sellado, cubrir con una lámina plástica el cartucho a efectos de polimerización y conservación del producto.
- Después del secado, Pattex No Mas Clavos Para Todo High Tack puede ser pintado. Se recomienda efectuar una prueba previa de compatibilidad de la pintura sobre el adhesivo.
- El producto fresco sin curar se puede quitar fácilmente con un paño seco y por medio de un disolvente adecuado.
- Limpiar las herramientas después de su uso con disolvente. El adhesivo seco sólo se puede retirar mecánicamente.
- El producto es resistente al agua, pero no está desarrollado para estar sumergido durante largos períodos de tiempo.
- El producto reacciona con la humedad: se recomienda al finalizar la operación del pegado o sellado, cubrir con una lámina plástica el cartucho a efectos de polimerización y conservación del producto.

6. PRESENTACIÓN

Cartucho de 446g, tubo de 340g y tubo de 142g.

7. PLAZO DE VALIDEZ Y ALMACENAMIENTO

El plazo de validez de este producto, conservado dentro de su envase original cerrado y en correctas condiciones de almacenamiento, entre +10°C y +30°C, es de 18 meses para los cartuchos y 12 meses para los tubos. Pasado este plazo, el producto aún puede encontrarse en buen estado; se recomienda comprobarlo mediante un ensayo previo o consultando a nuestro Servicio de Asistencia al Cliente.

8. INDICACIONES DE SEGURIDAD

Hoja de Datos de Seguridad del producto disponible en <http://mysds.henkel.com>, o a través de nuestro Servicio de Asistencia Técnica (900 180 406).

La presente información está basada en nuestra experiencia práctica y ensayos de laboratorio. Debido a la gran diversidad de materiales existentes en el mercado y a las diferentes formas de aplicación que quedan fuera de nuestro control, recordamos la necesidad de efectuar en cada caso ensayos prácticos y controles suficientes para garantizar la idoneidad del producto en cada aplicación concreta. Nuestra garantía se extiende únicamente a la uniforme calidad de los lotes suministrados, que son sometidos a estrictos controles analíticos, no pudiendo exigirse otras responsabilidades. Esta hoja técnica sustituye y anula a todas las emitidas con anterioridad para el producto.

HENKEL IBÉRICA S.A.
C/Bilbao 72-84 08005, Barcelona
Teléfono (+34)93 290 4201, (+34)93 290 4100
[Pattex](#)